

Identification

Identifiant	77SIS00985
Nom usuel	SODAP
Adresse	Gibraltar
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	MONTHYON - 77309
Caractéristiques du SIS	Le terrain était le site d'une ancienne carrière de gypse, abandonnée en 1966. De 1971 à 1979, le site a accueilli une décharge d'ordures ménagères, qui a été le siège de dépôts de déchets industriels illégaux jusqu'en 1994. En 1983 des fouilles effectuées pour permettre la pose d'une canalisation révèle la présence d'huile de vidange à 9m de profondeur. Les échantillons prélevés à moins de 5m de profondeur par l'expert judiciaire en 1995 et 1997 ont révélé une pollution des sols aux métaux lourds (chrome, plomb, zinc, cuivre, et nickel), aux PCB et aux hydrocarbures.
Etat technique	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	77.0022	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=77.0022

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	686958.0 , 6879334.0 (Lambert 93)
Superficie totale	36277 m ²
Perimètre total	1248 m

Liste parcellaire cadastrale



Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MONTHYON	0D	2	13/09/2016
MONTHYON	0D	6	13/09/2016
MONTHYON	0D	4	13/09/2016
MONTHYON	0D	3	13/09/2016
MONTHYON	0D	1	13/09/2016
MONTHYON	0D	5	13/09/2016

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
1995 - Analyse des échantillons de sol		Oui
1997 - Analyse des échantillons de sol		Oui
2016 - Plan cadastral Gibraltar		Oui
1983 -Rapport de l'inspecteur		Oui

Cartographie



Identification

Identifiant	77SIS07549
Nom usuel	Dépôt WOREX
Adresse	Lieu dit Chateau Gaillard
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	MONTHYON - 77309
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien site de stockage et distribution de fioul domestique soumis a déclaration, exploité par la société WOREX de 1986 à 2004. Sur le site se trouvaient 2 cuves de gasoil et fioul a double enveloppe, un poste de dépotage et un séparateur d'hydrocarbures.</p> <p>Un diagnostic a été réalisé dans le cadre de la cessation d'activité en 2003. 6 sondages de profondeurs de 2 à 5 mètres ont été réalisés, des échantillons de sols ont été prélevés pour chaque sondage.</p> <p>Les analyses réalisées ont mis en évidence la présence de concentrations en d'hydrocarbures totaux inférieures à la valeur de Définition de Source Sol (VDSS).</p> <p>Compte tenu de ces faibles valeurs, aucune investigation n'a été proposée pour le site.</p> <p>Les deux cuves ont été nettoyées et dégazées avant leur extraction. Elles ne pressentaient aucune fuite et par conséquent aucune trace de d'hydrocarbures n'a été relevée. Les réseaux et le séparateur d'hydrocarbures ont été nettoyés et dégazés. Les déchets issus de ces travaux ont été transférés dans un centre de traitement.</p> <p>Aucune analyse de risques résiduels n'a été réalisée.</p>
Etat technique	Site non pollué après diagnostic de l'état des sols
Observations	<p>Aucune investigation concernant les eau souterraines n'a été réalisée.</p> <p>Le sondage S1 montre toutefois une concentration en hydrocarbures totaux d'environ 750 mg/kg soit une concentration supérieure à la valeur pour considérer cette terre comme non-inerte au regard des seuils actuellement en vigueur.</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7703869	http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF7703869

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	688678.0 , 6878163.0 (Lambert 93)
Superficie totale	4536 m ²
Perimètre total	346 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MONTHYON	0B	484	23/05/2018
MONTHYON	0B	485	23/05/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Implantation des sondages		Oui
Localisation géographique		Oui
Plan de masse		Oui
Résultats des investigations des sols		Oui

Cartographie

